

Starosta Powiatu Szydłowieckiego Robert Górlicki
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl oraz starosta@szydlowiecpowiat.pl

Szydłowiec, 9 maja 2025


Szanowny Panie Starosto

Na wstępie w imieniu wszystkich użytkowników UTO, a przede wszystkim rowerzystów chcielibyśmy podziękować za szybką reakcję i uzupełnienie brakującej infrastruktury rowerowej dla pracowników i petentów budynku przy ul. Kościuszki 170. Cieszymy się, że po naszej interwencji zostały zauważone potrzeby wszystkich mieszkańców, a nie tylko tych poruszających się samochodami. Mam nadzieję, że zamontowane stojaki są pierwszymi, a kolejne tego typu inwestycje to tylko kwestia czasu. Oczywiście jako Aktywny Szydłowiec służymy pomocą przy ewentualnych planach i realizacjach kolejnych inwestycyjnych.

Aby ułatwić przyszłe działania postanowiliśmy w kilku punktach odnieść się do montażu stojaków przy ul. Kościuszki 170, tak aby kolejne inwestycje coraz bardziej odpowiadały potrzebom mieszkańców.

Wymaganie	Spełnienie	Uwagi *
Montaż stojaków poprzez zabetonowanie w gruncie	TAK / NIE	Niezgodnie ze Standardami
Montaż stojaków jak najbliżej celu podróży	TAK / NIE	Stojaki nie zostały zamontowane jak najbliżej wejścia do budynku
Kształt stojaków - odwrócone "U"	TAK / NIE	Zgodnie ze Standardami
Wymiary stojaków oraz materiał	TAK / NIE	Zgodnie ze Standardami
Odsunięcie "od czoła" stojaków > 50cm	TAK / NIE	Zgodnie ze Standardami

Odsunięcie "od boku" stojaków >80cm	TAK / NIE	Stojaki zamontowane w odległości 60cm od parkingu - kolizja z zaparkowanymi pojazdami
Rozstaw pomiędzy stojakami 110-150cm	TAK / NIE	Rozstaw pomiędzy stojakami 95cm
Podłoże / trudność dojazdu	TAK / NIE	Stojaki zamocowane na terenie wyłożonym kostką / bez trudności w dojeździe do stojaków
Wypoziomowanie gruntu	TAK / NIE	Stojaki zostały zamontowane wzdłużnie do pochylenia gruntu - powoduje to samoczynne "wyjeżdżanie" rowerów ze stojaków



Zdjęcie 1. Stojak widoczny po prawej stronie zamontowany jest 60 cm od miejsca parkingowego.

Zaparkowany na miejscu mały samochód osobowy ogranicza swobodny dostęp do stojaka - możliwość niezamierzonego uszkodzenia rowerem zaparkowanego pojazdu. Dodatkowo rowerzysta pozostawiający rower po lewej stronie lewego stojaka stoi na drodze przejazdowej pojazdów



Zdjęcie 2. Stojaki zostały zamontowane wzdłużnie do pochylenia gruntu. Powoduje to samoczynne “wyjeżdżanie” roweru do tyłu (co widać na załączonym zdjęciu).

Przy kolejnych inwestycjach zachęcamy do ich realizowania zgodnie ze Standardami infrastruktury rowerowej dla województwa mazowieckiego. Jest to bardzo dobre opracowanie wyznaczające standardy oparte o faktyczne potrzeby użytkowników (zarówno ich bezpieczeństwo jak i komfort).

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: aktywnyszydlowiec@gmail.com

Z poważaniem

Adrian Michalski

Stowarzyszenie Aktywny Szydłowiec